



Circulaire technique concernant les huiles pour essieux

Madame, Monsieur,

Suite aux contrôles de qualité et à l'amélioration constante des produits, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que, seule l'huile pour essieux « **Schäffer Axle Fluid SB** » doit être utilisée pour les essieux des chargeuses Schäffer.

Cette huile répond à des exigences très élevées pour les différentiels autobloquants et le système de freinage humide et a été développée conjointement par les fabricants d'essieux et Schäffer Maschinenfabrik GmbH.

Ne pas utiliser cette huile dans les essieux pourrait conduire à des refus de prises en charge de garanties.

En cas de besoin, la société Schäffer Maschinenfabrik GmbH se réserve le droit de procéder à une analyse de l'huile utilisée.

La Schäffer Axle Fluide SB peut être obtenue sous le numéro de pièce de rechange :

«**001-011-105-002**» en conditionnement de 20l et

«**001-011-105-001**» en conditionnement de 205l.

Meilleures salutations
Ernest Roth France SAS